

실체 현미경

인체공학적 자세 가이드

긴 경통 작업자가 등을 굽힐 필요성 감소

기울어진 경통 작업자가 목을 기울일 필요성 감소 및 목 각도를 20° 미만으로 안전하게 유지

목 20° 미만 각도 유지

확장형 안점 조절기로 작업자의 키에 상관없이 올바른 높이에 접안렌즈를 배치

등 곳곳이 세워져 유지

조정 손잡이 쉽게 닿는 곳에 위치

의자 높이 조정 무릎이 90°로 구부러지고 책상 아래에 닿도록 조절하기

책상 높이 조정 팔이 90~120°로 구부러지도록 조정